FAM 513 10

TACOS MN MACIZO

FIJACIÓN

DESCRIPCION:



1. Taco (Poliamida PA 6)
A. Tornillo Pozidrive (Acero zincado)
B. Tornillo de cabeza hexagonal (Acero zincado)

CARACTERÍSTICAS:



- Las alas y el perfil evitan la rotación y sujetan firmemente el taco en su posición.
- La protección de golpes evita la expansión prematura.
- El collar en la cabeza evita que el taco deslice dentro del agujero.
- La larga zona de expansión es óptima para materiales de baja densidad.

APLICACIONES:

Fijación de madera o metal en ladrillos, yeso, hormigón…, tanto para interior como exterior. Adecuado para techos, pareces, etc.

INSTALACIÓN:



FAM 513 10

TACOS MN MACIZO

1. Posicionar y agujerear simultáneamente los dos materiales (el de consutrcción y el que se pretende fijar). Tener en cuenta la profundidad de la tabla de abajo.
2. Insertar el taco con el tornillo ligeramente atornillado.
3. Completar la unión terminando de atornillar.

DIMENSIONES Y CARGAS:



		Tornillos Pozidrive				
		51310100	51310120	51310140	51310160	51310200
Medida del taco		10				
Tensiones recomendadas:	kN					
Piedra		0,6				
Bloques de bovedilla		0,25				
Ladrillos		0,4				
Momento resistido a flexión	N·m	7,3				
h_{ef}: profundidad efectiva del taco	mm	70				
h_1: profundidad taladro	mm	90				
d_0: diámetro del taladro a realizar	mm	10				
L: longitud del taco	mm	100	120	140	160	200
d_{nom}: diámetro exterior del taco	mm	10				
t_{fix}: longitud útil de unión	mm	10	30	50	70	110
		513101001	513101201	513101401	513101601	513102001
		Tornillos de cabeza Hexagonal				

FIJACIÓN

FAM 513 10

TACOS MN MACIZO

HOMOLOGACIONES:

- Certificado de conformidad controlada por organismo independiente: Instituto de Tecnología de la Construcción de Berlín.
- Homologación según normativa de resistencia al fuego (resistencia F90)

FIJACIÓN