Construcción

Sika Tape -20 DS

Cinta de doble cara de tela extrafuerte

Descripción del Producto	El Sika Tape -20 DS es una cinta adhesiva de doble cara, de tela extra fuerte.
Usos	■ Fijación de revestimientos de suelos. ■ Pegado de objetos y de materiales diversos, tales como telas, espumas, etc.
Características/Ventajas	■ Buena adhesión sobre soportes rugosos e irregulares. ■ Flexible y fácil de conformar. ■ De gran durabilidad. ■ Para la fijación de revestimientos textiles para pavimentos con el reverso de espuma. ■ Apto para pavimentos con mucho tráfico.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Color	Tela de doble cara. Color crema.
Presentación	Rollos de 25 m de longitud y 50 mm de ancho.

Almacenamiento

Condiciones de Almacenamiento/ Conservación	12 meses desde su fecha de fabricación, almacenados en sus envases originales, en lugar fresco y seco, a temperaturas comprendidas entre + 5 ºC y + 30 ºC. No exponerlo a fuentes de calor elevadas.

Datos Técnicos

Base Química	Tela con una masa adhesiva a base de caucho.
Espesor Medio	3-20 µm

Propiedades Mecánicas/Físicas

Resistencia a Tracción	~ 35 N/cm
Adherencia	~ 10 N/cm
Alargamiento a la Rotura	10%

Resistencia

Resistencia Térmica	> + 5 °C

Construcción

Información del Sistema

Detalles de Aplicación

Calidad del Soporte	El soporte debe estar limpio, sano, seco y sin restos de contaminantes, tales como suciedad, aceites, grasas, revestimientos y tratamientos superficiales, etc.
Preparación del Soporte	Todo resto de suciedad, partículas sueltas o mal adheridas deberán ser eliminados antes de la aplicación del producto, preferiblemente por medios mecánicos.

Condiciones/ Limitaciones de Aplicación

Temperatura del Soporte	Mínimo + 10 ºC / Máximo + 45 ºC
Temperatura Ambiente	Mínimo + 10 ºC / Máximo + 45 ºC
Humedad del Soporte	≤ 4% en peso de humedad en el soporte. Método de ensayo Sika-Tramex o medidor CM. No debe existir humedad ascendente según a norma ASTM (lámina de polietileno).
Humedad Relativa del Aire	Máximo 80%
Punto de Rocío	¡Cuidado con la condensación! La temperatura del soporte debe estar al menos 3 ºC por encima del Punto de Rocío durante la aplicación.

Instrucciones de Aplicación

Método/Herramientas de Aplicación	Cortar la banda en la longitud deseada. Colocar en el perímetro de la pieza a pegar. Colocar la pieza sobre el pavimento y presionar fuertemente para que la cinta quede perfectamente adherida.

Oficinas centrales y Fabrica

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

Oficinas centrales y Centro Logístico

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

Diseño y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)

Salud Seguridad Medio Ambiente
Compromiso de Progreso de la Industria Química