EQUIPO PARA CURSO DE TÉCNICA DE VACÍO

Maleta de Demostración (01.06.802)

PIAB
Innovators in Vacuum Technology



Conexión de aire comprimido a las bombas

Vacuómetro

Conexión vacuómetro

Manómetro

Regulador de presión

Válvula de paso (3)

(A) Bomba de vacío P3010 doble con el QRT (módulo de expulsión rápida)

(F) Microválvula neumática - 3v/2p.

(E) Economizador (KIT vacuostato ES)

(G) Vacuostato preajustado

(H) Vacuostato ajustable electrónico

(C) Bomba P3010 simple

Alimentación de aire comprimido

Botón de maniobra (1)

Conexión de corriente a la red (transformador)

Botón de maniobra (2)

Conexión de corriente para botón de maniobra

Conexión de corriente para vacuostato

(D) Cartucho COAX. Pi 12-3

Ventosas

(B) Bomba de vacío L50