

## **HEMPADUR 45182**

**CURING AGENT 98180** 

## **DESCRIPCION**

Es un recubrimiento epoxi de dos componentes, curado con aductos de poliamida modificados, para secado a bajas temperaturas.

## **USO RECOMENDADO**

Como capa de anclaje entre recubrimientos epoxi y de secado físico. Como selladora sobre antiincrustante viejo.

## Temperatura de servicio

En seco, máximo: 80°C

**DATOS TECNICOS** 

Aspecto Mate

Color Gris claro 10500, Amarillo grisáceo 25150

Volumen de sólidos 46±1%

Rendimiento teórico 4.6 m²/litro - 100 micras

Punto de inflamación 23°C

Peso específico 1.3 Kg/litro

Secaje al tacto 6 horas aprox a 20°C

Curado 7 días aprox. a 20°C

VOC 490 g/litro

**APLICACION** 

Método Pistola sin aire Brocha (parcheos)

Dilución 5% máx 5% máx

Proporción de mezcla BASE 45187:CURING AGENT 98180 - 4:1 en volumen

Vida de la mezcla 3 horas a 20°C

Diluyente THINNER 08450

Espesor Húmedo: 225 micras

Seco: 100 micras (Ver OBSERVACIONES)

Intervalo de repintado Mín: 6 horas a 20°C

Máx: Antifoulings: 5 días a 20°C.

Otros acabados de acuerdo con la especificación

Limpieza HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610

Pistola sin aire Diámetro boquilla: 0.023" - Presión boquilla: 200 atm (datos orientativos)



Edición: Marzo 2004 Página 1 de 2

Ficha Técnica





PREPARACION DE

Acero nuevo: Chorreado abrasivo al grado Sa 2½. Si es necesario puede utilizarse un shopprimer adecuado como protección temporal. Eliminar los restos del shopprimer y posible contaminación durante el almacenaje o fabricación antes de aplicar el acabado. Como imprimación

usar un producto de la gama HEMPADUR.

Mantenimiento: Eliminar el aceite, la grasa, etc, con un detergente apropiado. Eliminar la sal y los contaminantes con un baldeo de agua dulce a alta presión. Cuando se usa como capa de anclaje: Eliminar el óxido y los restos de material mal adherido con chorreado abrasivo o limpieza mecánica. Biselar los bordes de la pintura adyacente en buen estado. Eliminar el polvo residual. Parchear hasta obtener una superficie homogénea con el HEMPADUR especificado (Ver OBSERVACIONES).

Usar solamente cuando la aplicación y el secado puedan realizarse a una temperatura superior a -10°C. Asimismo, la temperatura de la superficie y de la pintura deben mantenerse dentro de estos límites. Aplicar sobre superficies secas y limpias a una temperatura por encima del punto de rocio para evitar la condensación. En espacios cerrados tales como tanques o compartimentos estancos debajo de los fondos planos, proveer de ventilación suficiente durante la aplicación y el secaje.

Sistemas HEMPADUR de acuerdo con la especificación o sobre el antiquo sistema de antiincrustante en superficies limpias y en buenas condiciones.

Antiincrustantes o productos base disolvente de secaje físico según la especificación.

Puede especificarse en espesores de película distintos del recomendado, según el propósito o área a pintar, lo cual afectará el rendimiento, el tiempo de secaje y el intervalo de repintado. El espesor recomendado es de 75-125 micras. Puede ser especificado a 50-75 micras de película seca como selladora, sin embargo, para ello se requerirá una mayor dilución a fin de conseguir una formación de película correcta.

HEMPADUR 45182 puede ser repintado con todo tipo de antiincrustantes a espesores normales de especificación. No se recomienda HEMPADUR 45182 para sistemas epoxy de capa gruesa.

Para el mantenimiento de este tipo de sistemas se recomienda usar HEMPADUR 45150 tanto para parcheos como para la restauración del sistema de pintado.

La superficie debe estar completamente limpia para asegurar la adherencia entre capas, especialmente en el caso de intervalos largos de repintado. El aceite y la grasa de la superficie, deben ser eliminados con un detergente adecuado, seguido de un lavado con agua dulce a alta presión. La sales deben ser eliminadas con un chorreado de agua dulce. Cualquier degradación de la película de pintura, provocada por una larga exposición a la intemperie, debe también ser eliminada, mediante chorro de agua, pero, pueden utilizarse cualquiera de los método mencionados, si se realizan adecuadamente. Se recomienda realizar un test de calidad de limpieza de la superficie. Si se duda de la calidad de la limpieza realizada, puede aplicarse una fina capa extra de HEMPADUR 45182.

HEMPADUR 45182 se recomienda solamente para uso profesional.

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

Marzo 2004 (45182-10500-00901)

**APLICACION** 

**CAPAS PRECEDENTES** 

**CAPAS SUBSIGUIENTES** 

**OBSERVACIONES** 

Espesor recomendado

Espesores, capa subsiquiente

Repintado

Nota

**SEGURIDAD** 

**EDICION** 

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. \*Marca registrada por HEMPEL.

Edición: Marzo 2004 Página 2 de 2 Ficha Técnica