



Instrucciones de uso


- La espuma se debe aplicar de manera uniforme, trabajando desde la parte inferior del hueco a rellenar la superior.
- La espuma debe humedecerse entre capas (aprox. cada 3 cm) cuando se rellenan grandes huecos.
- El aplicador debe limpiarse sólo si se deja sin utilizar durante un largo período de tiempo.




Limpie de polvo y grasa y humedezca el material base.




Agite el bote.




Coloque el bote en el dosificador.




Aplique la espuma.



Puede utilizar la perilla de ajuste para dosificar la cantidad de espuma aplicada.



El bote debe mantenerse sobre el dosificador hasta su vaciado total.



Nunca esponga los botes a temperaturas mayores a 50° C.