

TITAN

Profesional

ESMALTE SATINADO IGNÍFUGO Interior. Satinado COD. 163

DESCRIPCION

Esmalte Satinado Ignífugo, de acabado liso y sedoso para el sistema Intumescente Titán o sobre la Imprimación Polivalente Ignífuga.

CAMPOS DE APLICACION

Como esmalte de acabado, en los sistemas intumescentes que precisen de este tipo de terminaciones o donde se requiera comportamiento al fuego clase B.

DATOS TECNICOS

| | |
|---|--|
| Naturaleza: | Alquídica uretanada |
| Color: | Blanco, Negro y Gris |
| Acabado: | Satinado |
| Densidad: | 1,35 - 1,65 kg. /l |
| Secado: | 4 - 5 horas |
| Repintado: | 18 - 24 horas |
| Limpieza Utensilios: | Aguarrás Mineral |
| Aplicación: | Brocha o rodillo |
| Rendimiento: | 12 - 14 m ² /l |
| Espesor Recomendado: | 40 - 50 μ por capa |
| Punto de Inflamación: | 40 °C |
| Volumen Sólidos: | 60 - 63 % |
| Condiciones de aplicación, 85% HR: | 5 - 40 °C |
| Frase COV: | 2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 300 g/l. |
| En envases de: | 4 l. |
| Certificaciones: | Norma UNE EN 13501-1:2007 Clasificación: B-s2, d0 |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Para terminar el sistema con Esmalte Satinado Ignífugo, la Pintura Intumescente tiene que tener las micras especificadas y hallarse limpia y seca.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.