



TITAN PIZARRAS

Interiores. Semi Mate
COD. 01B

DESCRIPCION

Pintura sintética semi - mate de gran aplanamiento, antirreflectante y lavable.

CAMPOS DE APLICACION

Para el pintado y mantenimiento de pizarras.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica Uretanada	
Aspecto:	Semi Mate	
Color:	Negro y Verde	
Densidad:	Negro: 1,30 - 1,35 kg/l	Verde: 1,40 - 1,47 kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	3 - 4h	
Repintado:	24 h	
Limpieza Utensilios:	Aguarrás Titán ó Aguarrás Mineral Titán	
Aplicación:	Brocha y Rodillo	
Rendimiento:	10 - 12 m ² /l	
Punto de Inflamación,		
Seta Flash copa cerrada:	40 - 42 °C	
Volumen Sólidos:	46 - 48 %	
Frase COV:	2.004/42IIA(i)(600/500) Máx. COVs 400 g/l.	
En envases de:	750 ml	

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, consistentes e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas:

Yeso: Selladora Titán ó Preparación Multiusos.

Madera: Protector Titán, Selladora Titán ó Preparación Multiusos.

Hierro: Minio sintético Titanlux ó Preparación Multiusos.

Superficies pintadas en buen estado: lavar, lijar suavemente y pintar directamente con Titán Pizarras.

Superficies pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

Dejar secar un mínimo de 2 - 3 días antes de utilizar la pizarra.
Únicamente para escribir con tiza.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.