

CV111

Calibrador de vibraciones

Aplicaciones

- Rápida y fácil verificación de vibrómetros
- Verificación en el punto de medición (batería interna recargable)

Características

- Instrumento de precisión y de muy fácil manejo
- Verificación en unidades de aceleración (10 m/s²), velocidad (10 mm/s) o desplazamiento (10 μm)
- Frecuencia de verificación: ω = 1000 rad/s (f=159,15 Hz)
- Admite acelerómetros de hasta 520 g

El calibrador para vibraciones CESVA modelo **CV111** es un instrumento preciso y de muy fácil manejo que le permitirá verificar vibrómetros de una manera rápida y eficaz.

El cristal de cuarzo del calibrador de vibraciones CV111 genera la frecuencia de vibración del calibrador de una manera estable y precisa. El acelerómetro de referencia interno y el circuito de control mantienen el nivel de aceleración constante independientemente del peso del acelerómetro a verificar.

El CV111 permite calibrar los acelerómetros en unidades de aceleración (m/s²), velocidad (mm/s) o desplazamiento (μ m) siendo sus valores nominales 10 m/s², 10 mm/s y 10 μ m. La frecuencia de vibración es ω =1000 rad/s (f=159,15 Hz). El calibrador admite acelerómetros con un peso máximo de 520 g.

El calibrador de vibraciones **CV111** dispone de topes de goma para aislarlo de posibles vibraciones que se puedan transmitir a través de la superficie de apoyo.

Gracias a su batería interna recargable el CV111 es un instrumento útil para la verificación de acelerómetros en el punto de medición.

La maleta de transporte suministrada conjuntamente con el CV111 permite transportarlo de manera cómoda y segura.





CV111

Especificaciones técnicas

Nivel de vibración

Aceleración: 10 m/s 2 \pm 3% Velocidad: 10 mm/s \pm 3% Desplazamiento: 10 μ m \pm 3%

Frecuencia de vibración

Frecuencia: 159,15 Hz Velocidad angular 1000 rad/s

Tiempo de estabilización

<10 s

Peso máximo

520 g

Sistema de vibración

Fuerza dinámica 10 N
Fuerza estática máxima 25 N
Torsión máxima 3 Nm
Torsión nominal 1 Nm
Fuerza transversal máxima 30 Nm

Sistema de fijación del acelerómetro

Magnético Rosca M5

Adaptadores de fijación

M6, M8, UNF 10-32

Rango de temperatura

Precisión 3% +10 a + 40 °C Precisión 5% -10 a + 55 °C

Rango de humedad (a 30° C)

< 90%

Alimentación

Batería interna

Tiempo de funcionamiento con la batería cargada

4 horas con m=100g 250 lecturas de 1 minuto

Tiempo de carga con la batería inicialmente descargada

Carga al $50\% \rightarrow 2$ horas 30 minutos Carga al $90\% \rightarrow 6$ horas

Tiempo de apagado automático

10 minutos

Dimensiones y Peso

Dimensiones: 170 x 105 x 65 mm Peso: 1,9 kg

Las características, especificaciones técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso