



HEMPACRYL FLEXIDURO 58P30

DESCRIPCION

Revestimiento rugoso flexible al agua para fachadas. Clasificado grupo c) según la Directiva 2004/42/CE.

USO RECOMENDADO

Para la protección de todo tipo de obra al exterior (hormigón, fibrocemento, ladrillo, cemento, etc.) cuando se desee un acabado rugoso con una buena flexibilidad para fachadas con problemas de microfisuras.

PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Impermeable al agua de lluvia
- Transpirable, permite la difusión del vapor de agua
- Resiste al ataque salino del soporte
- Aplicable sobre morteros ligeramente húmedos

DATOS TECNICOS

Aspecto	Mate
Color	Blanco 10000
Rendimiento teórico	1 m ² /litro (2 capas)
Peso específico	1,5 Kg/litro
Secaje al tacto	1 hora a 20°C
C.O.V.	20 gr/litro
Punto de inflamación	>66°C

APLICACION

Método	Rodillo o Brocha
Dilución	Primera capa: 15-20% Segunda capa: 0-5% máx
Diluyente	Agua
Intervalo de repintado	Mínimo: 4 horas a 20°C Máximo: no tiene
Limpieza	Agua



58P30

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO**OBRA NUEVA****Hormigón**

- Dejar fraguar completamente (28 días mínimo)
- Eliminar lechada de fraguado y eventuales eflorescencias con chorro de agua y abrasivo o chorro de agua a alta presión (200 Kg/cm² aprox.)
- Si se ha utilizado abrasivo, lavar con agua dulce para eliminar residuos
- Dejar secar

Pintado

- Aplicar una primera capa de HEMPEL'S SELLADOR OPACO AL DISOLVENTE 26630 diluir según estado de la superficie (ver ficha técnica)
- Aplicar una primera capa de HEMPACRYL FLEXIDURO 58P30 diluido un 15-20% con agua y una vez seco aplicar una capa final de HEMPACRYL FLEXIDURO 58P30 sin diluir

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO**Superficies pintadas con pinturas o revestimientos plásticos en buen estado**

- Eliminar polvo, suciedad y materiales mal adheridos
- Zonas contaminadas por hongos, limpiar con HEMPEL'S SOLUCION FUNGICIDA 99P04
- Nivelar irregularidades superficiales con una masilla o plaste al agua
- Aplicar una o dos capas de HEMPACRYL FLEXIDURO 58P30 diluido un 5% con agua hasta cobertura total

Superficies envejecidas sin pintar o pintadas con temple o pintura a la cola

- Eliminar polvo, suciedad y materiales mal adheridos
- Fijar la superficie con una capa a brocha o rodillo de HEMPEL'S SELLADOR OPACO AL DISOLVENTE 26630, diluir según estado de la superficie (ver ficha técnica)
- Aplicar una capa de HEMPACRYL FLEXIDURO 58P30 diluido un 15-20% con agua y una vez seco aplicar una capa final de HEMPACRYL FLEXIDURO 58P30 sin diluir

Superficies tratadas con cal o similares

- Si la capa de cal es muy gruesa, se recomienda eliminarla. Si es delgada y mantiene buena adherencia e integridad, eliminar las partes mal adheridas
- Proceder a continuación como en el apartado anterior

OBSERVACIONES

Debido a la textura y relieve natural del producto, no tiene mucho significado indicar un espesor seco o rendimiento teórico. Para que el producto desarrolle todas sus características debe aplicarse un litro de producto por metro cuadrado en dos capas.

No utilizar agua salobre, turbia, contaminada o excesivamente calcárea para diluir el producto, ya que podría deteriorarlo. Se aconseja utilizar agua del suministro público.

No es recomendable aplicar si la temperatura está por debajo de 5°C y si la humedad relativa es superior al 80%.

Preservar los envases de las heladas y de la exposición directa al sol.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

(G) Junio 2005

(58P30-10000-PT003)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.