

# POLIURETANO POLYLUX

Interiores - Exteriores. Satinado COD. 840

#### **DESCRIPCION**

Acabado para suelos y paredes de cemento. Se trata de un poliuretano de dos componentes, con gran resistencia al desgaste. Ofrece una película dura y elástica. Efecto antipolvo.

#### **CAMPOS DE APLICACION**

Como capa final para suelos y paredes de cemento en garajes, almacenes, talleres e industria en general en interiores y exteriores, donde se requieran acabados uniformes, resistentes a cualquier rodadura y exentos de polvo. Para señalización en almacenes.

# **DATOS TECNICOS**

Naturaleza:PoliuretanoAspecto:Satinado

**Color:** Rojo, Gris, Verde y Beige,

Blanco y Amarillo para señalización.

**Densidad:** 1,20 - 1,34kg/l

**Secado a 23°C 60% HR:** 2 - 3h **Repintado:** 18 - 30h

**Proporción de la Mezcla:** Base: 2 partes Endurecedor: 1 parte

Vida de la Mezcla a 23°C: 3h

Aplicación: Brocha Rodillo Airless(\*)

Dilución: \_ 5%

**Diluyente:** Diluyente 874 ó 873

**Diámetro Boquilla:** 0,015" - 0,018"

Presión Boquilla: 150Atm.

**Espesor Recomendado:**  $60 - 70\mu$  secas en dos capas.

**Limpieza Utensilios:** Diluyente 874 ó 873

**Rendimiento:**  $10 - 12m^2/l$ 

Punto de Inflamación,

**Seta Flash copa cerrada:** Base: 29°C Endurecedor: <6°C

**Volumen Sólidos:** 49 - 51,5% **En envases de:** 10l, 4l y 750ml.

(\*) Datos orientativos.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

# **MODO DE EMPLEO**

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias de polvo, grasa y aceite, secas y consistentes.

Mezclar 2 partes en volumen de Base con 1 parte de endurecedor. Dejar reposar 10-15 minutos antes de utilizar la mezcla.

### Superficies no pintadas :

Aplicar siempre sobre Imprimación Epoxi Polylux 830, dejándola secar de 18 a 36 horas. Si se excede este tiempo deberá lijarse para provocar rugosidad en la superficie.

### Superficies ya pintadas en buen estado:

Limpiar a fondo todo residuo de grasa o aceites mediante chorro de agua dulce a presión ó disolvente dejar secar y aplicar una o dos capas del Esmalte Poliuretano Polylux 840, según necesidades.

### Superficies ya pintadas en mal estado:

Cuando se trate de sistemas mal adheridos, y/o con presencia de herrumbre, habrá que eliminarlos mediante rascado y/o cepillado. Parchear a continuación con la Imprimación Epoxi Polylux 830, esperar un mínimo de 18 horas (a 23°C) y aplicar dos capas del Esmalte Poliuretano Polylux 840, dejando también al menos 18 horas entre ambas.

- Los envases del Endurecedor, una vez abiertos, deben usarse enseguida.
- En el proceso de pintado, hacer los empalmes antes de transcurridos 10 minutos.
- No emplear utensilios húmedos de agua.
- No aplicar por debajo de 10° C. o superando los 30° C. puede verse afectado el conjunto de las características reseñadas en la presente ficha técnica.
- No pisar hasta transcurridos 24 horas. Para el tránsito de vehículos y carretillas dejar pasar tres días.
- Aplicar solamente cuando la humedad relativa sea inferior al 80% y la humedad residual del soporte, no supere el 20%.

#### **PRECAUCIONES**

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

