



BARNIZ TINTE ECOLOGICO

Interiores - Exteriores. Brillante
COD. V37

DESCRIPCION

Barniz alquídico especial para teñir, embellecer, ennoblecer, restaurar, y proteger toda clase de construcciones de madera en interiores y exteriores. Acabado brillante y tacto suave. Secado rápido, no gotea ni descuelga. De fácil y agradable aplicación. Duro y flexible. Contiene filtros ultravioleta, para una larga resistencia y duración. Sin olor.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica
Aspecto:	Brillante
Color:	5 colores
Densidad:	1,03 - 1,05 kg/l
Secado, 23°C 50% HR:	3 - 4h
Repintado:	24 h
Dilución y limpieza utensilios:	Agua
Aplicación y Dilución:	Brocha: 5%* Rodillo: 5% Pistola: 10%
Rendimiento:	10 - 12m ² /l
Volumen Sólidos:	35 - 37%
Frase COV:	2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COV's 45 g/l.
En envases de:	2,5l, 500 y 250ml

* 1ª Capa, madera sin barnizar

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas, diluyendo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa y capa para conseguir un acabado perfecto.

Superficies no barnizadas:

En interiores: Aplicar 2-3 capas. (Si la intensidad de color alcanzada con la 2ª capa es satisfactoria, aplicar la 3ª capa con Barniz Universal Ecológico, que al ser incoloro no contribuirá a subir el color final.)

En exteriores: Para una mejor protección de la madera al exterior, preparar con una capa de Titanxyl Fondo Lasur al Agua, seguidamente dar:
3 capas de Barniz Tinte Ecológico ó bien 2 capas de Barniz Tinte Ecológico y terminar con 1 capa de Barniz Universal Ecológico.

Superficies ya barnizadas en buen estado: lavar, lijar con suavidad y barnizar directamente. Si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

Superficies ya barnizadas en mal estado: si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

Entre capa y capa se recomienda frotar suavemente la superficie aplicada con un tejido sintético abrasivo (p. ej. Scotch Brite Fine) humedecido con agua. Secar con un paño antes de volver a pintar.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa $\geq 80\%$

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Septiembre 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.