



IMPRIMACION ANTICORROSIVA EPOXI

Dos componentes
COD. 076

DESCRIPCION

Imprimación de dos componentes. De gran adherencia, resistencia al agua y efecto protector. Base adecuada para los productos Titán Yate.

CAMPOS DE APLICACION

Sobre superficies sumergidas o en ambiente marino, especialmente de hierro, aluminio, acero inoxidable, etc., así como, madera y poliéster.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Semi brillo	
Color:	Crema	
Densidad:	1,30 - 1,35 kg. /l	
Secado a 23°C 60% HR:	2,5 - 3 horas	
Repintado:	24 horas	
Proporción de la mezcla:	Base: 4	Endurecedor: 1
Vida de la mezcla a 23°C:	6 - 8 horas	
Aplicación:	Brocha y Rodillo	Pistola
Dilución:	5 %	10 - 15%
Diluyente:	Diluyente Titán Yate	
Espesor Recomendado:	60 - 70 μ secas (Hierro y aluminio mín 120 - 140 μ)	
Condiciones de aplicación, < 80% HR:	15 - 40 °C	
Limpieza Utensilios:	Diluyente Titán Yate	
Rendimiento:	8 - 10 m ² /l (30 - 40 μ secas)	
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:	32 °C	
Volumen Sólidos:	47,5 - 48,5 %	
En envases de:	4 l. y 750 ml.	

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas.

Mezclar íntimamente 4 partes en volumen de Base con 1 parte de Endurecedor, dejar reposar 1/2 hora antes de utilizar la mezcla. Por debajo de 10°C. la Imprimación no

endurece. La mezcla se espesa a las 6-8 horas de preparada, por ello debe mezclarse la necesaria para la jornada.

Superficies no pintadas:

Poliéster: desengrasar a fondo con Diluyente Titán Yate y lijar suavemente antes de aplicar una capa de Imprimación anticorrosivo Epoxi Titán Yate.

Metálicas:

Obra viva(sumergida): desoxidar y aplicar 1 capa de Imprimación Anticorrosiva Epoxi Titán Yate. A partir de las 24 horas aplicar 3 - 4 capas de Imprimación Epoxi Titán Yate (450 µ).

Superestructura: desoxidar y aplicar 2 - 4 capas de Imprimación Epoxi Anticorrosivo en intervalos de 24horas.

Madera: aplicar 2 capas de Imprimación Epoxi Titán Yate diluyendo la 1ª capa con un 20% de Diluyente Titán Yate.

Superficies ya pintadas en buen estado: lavar con chorro de agua dulce y aplicar directamente.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar por completo con Quitapinturas Titán ó Decapante Patentes al Agua, seguida de un lavado con agua dulce y proceder como en superficie no pintada.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Septiembre 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

